



ASLAN®

RAPİD MAT BOYA

RAPİD PAS ÖNLEYİCİ


ÜRÜN TANIMI

Stiren modifiye alkid reçinesi esaslı hızlı kuruyan Endüstriyel son kat mat boyadır.

ÖZELLİKLERİ

Hızlı kurur ve elastiktir. Metal yüzeylere iyi yapışır. Tek katta mükemmel örter. Hava şartlarına dayanıklıdır

AMBALAJ



UYGULAMA ALANI:

Her türlü metal profil ve makine aksamı. Tarım, ev ve bahçe aletleri. Traktör, römork, ekovat, transformatör, oto radyatör aksamları. Varil, vana, çelik dolap ve masa


UYGULAMA ŞEKLİ VE YÜZEY HAZIRLAMA:



Boyanın uygulanacağı yeni metal yüzeyler her türlü kir, pas ve yağdan temizlendikten sonra Aslan Rapid Antipas ile boyanmalıdır.

İNCELTME:

Ağırlıkça %20-%30 oranında aslan rapid tiner ile inceltilmelidir. Uygulama sonrası aletlerin temizliği Aslan rapid tiner ile yapılabilir. Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 0392 365 56 23 Aslan teknik servis'i arayabilirsiniz.



Kuruma Süresi (25°C):



Dokunma kuruması 3 saat,
toz kuruması 6 saat,
sert kuruması 8 saattir.

SARFIYAT:



TEK KAT

0,75lt ile 11,25-15mt²

Tek katta yüzeye bağlı olarak 0,75lt ile 11,25-15mt² yüzey astarlanabilir.

ZARARLILIK İFADELERİ:

H226: Alevlenir sıvı ve buhar.
H315: Cilt tahrişine yol açar.
H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.
H336: Rahavete veya baş dönmesine yol açabilir.
H412: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

TEHLİKE İFADELERİ:

P210: Isıdan / kıvılcımdan / alevden / sıcak yüzeylerden uzak tutun. -Sigara içilmez.
P241: Patlamaya dayanıklı elektrikli / havalandırma / tutuş-turucu malzeme kullanın.
P243: Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın.
P260: Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumayın.
P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.
P301+P310: Yutulduğunda: Ulusal Zehir Danışma Merkezinin 114 no'lu telefonunu veya doktoru / hekimi arayın.
P314: Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye / müdahale alın.
P331: Kusturmayın.
P370+P378: Yangın Durumunda: Söndürme için; alkol, köpük, kuru kimyasallar ve karbondioksit gibi araçlar kullanın.
P403+P235: İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabi sıkıca kapalı tutun.



GHS 02



GHS 07