



ASLAN®

RAPID ANTİPAS

RAPİD PAS ÖNLEYİCİ

ÜRÜN TANIMI

Kurşunsuz Stiren modifiye alkid reçinesi esaslı hızlı kuruyan rapid pas önleyici astar.

ÖZELLİKLERİ

Metal yüzeye iyi yapışan, hızlı kuruyan, pas önleyici astar boyadır.

UYGULAMA ALANI:

Her türlü metal profil ve makine aksamı. Tarım, ev ve bahçe aletleri. Traktör, römork, ekovat, transformatör, oto radyatör aksamaları. Varil, vana, çelik dolap ve masa

UYGULAMA ŞEKLİ VE YÜZEY HAZIRLAMA:




Yüzeyler tel fırça, raspa veya kum püskürtme ile pastan arındırılır. Toz, gres ve yağlar solventle silinerek temizlenir.

BOYAMA:

Püskürtme tabancası ile uygulanır. Püskürtme açısı 40-80° olmalıdır. Doğrudan metal yüzey üzerine bir kat olarak uygulanır.

İNCELTME:



Ağırlıkça %20-%30 oranında aslan rapid tiner ile inceltilmelidir.

TEMİZLİK:

Uygulama sonrası aletlerin temizliği Aslan rapid tiner ile yapılabilir. Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 0392 365 65 23 Aslan teknik servis'i arayabilirsiniz.

KURUMA SÜRESİ (25°C):



Dokunma kuruması 15 dakika,
toz kuruması 3 saat,
sert kuruması 5 saattir.

SARFIYAT:




TEK KAT

0,75lt ile 4,5-6 mt²

Tek katta yüzeye bağlı olarak, 0,75lt ile 4,5-6 mt² yüzey astarlanabilir.

AMBALAJ:



TEHLİKE VE ÖNLEM İFADELERİ:

H226 Alevlenir sıvı ve buhar.
H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.
H336 Rahatsızlık veya baş dönmesine yol açabilir.
H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.
P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P210 Isıdan, kıvılcımdan, açık alevden ve sıcak yüzeylerden uzak tutun. Sigara içmeyin.
P261 Toz/duman/gaz/buhar/sprey solumaktan kaçının.
P272 Kirlenmiş iş giysilerinin işyeri dışına çıkarılmasına izin vermeyin.
P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P301 + P310 YUTULMASI HALİNDE: Derhal ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNE veya doktora başvurun.
P331 Kusturmayın.
P302 + P352 CİLT İLE TEMASI HALİNDE: Bol su ve sabun ile yıkayın.
P333 + P313 Cilt tahrişi veya döküntü oluştursa: Tıbbi yardım alın.
P403 + P235 İyi havalandırılan bir yerde saklayın. Serin tutun.
P501 İçeriği/kabı tehlikeli veya özel atık toplama tesisine bertaraf edin.



GHS 02



GHS 07



GHS 08