



# Fabrika Üretim Kontrolü Muayene Belgesi

**Belge No:**  
**CPC– HRC109**

Üretici tarafından talep edilen ve üretici sorumluluğunda olan Fabrika Üretim Kontrolü EN 998-1 standardına göre iç kontrol ile yapılmıştır.

## **Kaba ince Siva Harcı**

ASLAN SIVAMIX M100, ASLAN ELMATİK E100,  
ASLAN HYDROPLAST 275, ASLAN HYDROPLAST İNCE SIVA

**Piyasaya Arz Eden;**

**BMP TRADE LTD.**

Güney Sok. Kirli Sanayi Bölgesi Minareliköy – Lefkoşa / KKTC

**Üretim Yapılan Fabrika;**

**BMP TRADE LTD.**

Güney Sok. Kirli Sanayi Bölgesi Minareliköy – Lefkoşa / KKTC

Bu Belge Standardın Ek ZA Ekinde tanımlanan performans Değişmezliğin değerlendirilmesi ve doğrulanması ile ilgili tüm hükümleri kapsar.

## **EN 998-1:2016**

Standardı altında fabrika üretim kontrolü tüm öngörülen şartları yerine getirir.

Bu belge, ilk olarak 02.01.2020 tarihinde düzenlenmiş olup performansı değerlendirmek için kullanılan ilgili uyumlaştırılmış teknik gereklilikler sağlandığı, fabrika üretim koşullarında veya fabrika üretim kontrolünde önemli bir değişiklik yapılmadığı, CPC tarafından askıya alınmadığı veya iptal edilmediği müddetçe 02.01.2027 tarihine kadar geçerlidir.

**ANKARA / 02.01.2020**  
**Revizyon Tarihi ve No / 02.01.2026 – 07**